



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**2° CIRCOLO DIDATTICO "GIANNI RODARI"**

Via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima (Ba) - Tel. 080675720 fax 0804530033  
C. F. 93328060723 - Codice IPA: istsc\_baee197001 - Codice Univoco Ufficio UFSQXW  
[baee197001@istruzione.it](mailto:baee197001@istruzione.it) - [baee197001@pec.istruzione.it](mailto:baee197001@pec.istruzione.it) - <http://2cdrodaricasamassima.gov.it>

Prot. n. 4828/A20

Casamassima, 03/11/2016

Al sindaco di Casamassima  
(mail protocollo comune)  
[protocollo.comune.casamassima@pec.it](mailto:protocollo.comune.casamassima@pec.it)

All'assessore ai lavori pubblici Palmieri  
[palmieri.andrea1971@libero.it](mailto:palmieri.andrea1971@libero.it)  
[andrea.palmieri@comune.casamassima.ba.it](mailto:andrea.palmieri@comune.casamassima.ba.it)

Al responsabile dell'ufficio tecnico Gent.mo ing. Sangirardi  
al geom. Massaro  
all' arch. Minurri  
[lavoripubblici.comune.casamassima@pec.it](mailto:lavoripubblici.comune.casamassima@pec.it)

Oggetto: Comunicazione URGENTE in materia di sicurezza

Gentilissimi signori,

In allegato alla presente si invia relazione del RSPP della scuola in relazione a lesioni evidenziate nel plesso Rodari e alla necessità di procedere con urgenza a una verifica tecnica atta a evidenziare eventuali rischi per l'utenza.

Data la rilevanza di quanto segnalato, la scrivente provvederà anche per le vie brevi a richiedere sopralluogo tecnico in data odierna.

Si attende comunque immediato riscontro scritto.

Nella relazione, inoltre, si illustrano pure i rischi, in materia di salute e sicurezza, evidenziatisi nella scuola dell'infanzia in relazione alla turnazione nella frequenza e all'assegnazione di locali inadeguati.

Si fa presente che dette condizioni dovrebbero avere carattere breve e transitorio e che, pertanto, si attendono tempestive comunicazioni su soluzioni più adeguate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*Dott.ssa Rosanna Brucoli*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3-c2 del d.lgs 39/93





Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca

## 2° CIRCOLO DIDATTICO "GIANNI RODARI"


Via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima (Ba) C. F. 93328060723 Codice IPA: istsc\_bae197001 Tel. 080675720 fax 0804530033  
[bae197001@istruzione.it](mailto:bae197001@istruzione.it) - [bae197001@pec.istruzione.it](mailto:bae197001@pec.istruzione.it) - <http://2cdrodaricasamassima.gov.it>



# RELAZIONE TECNICA DEL 31/10/2016

In data 28/10/2016 il sig. Luigi Sibilio, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del 2° Circolo Didattico "G. Rodari", su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, dott.ssa Rosanna Brucoli, è stato effettuato un sopralluogo negli ambienti sotto riportati al fine di verificare lo stato dei luoghi dei locali.

1. Per il plesso Rodari si è verificato che, a seguito lavori di riqualificazione dell'edificio tutt'ora in corso, in alcune aree dello stesso sono state riscontrate lesioni su alcune pareti, nello specifico (si allega documentazione fotografica):
  - locale dell'ufficio del Vicario
  - aule didattiche contrassegnate in planimetria con i n.27-28





Alla luce di quanto sopra, è necessario richiedere urgentemente all' Ufficio Tecnico del Comune di Casamassima, una verifica tecnica, atta a definire se le lesioni evidenziate sono una condizione di pericolo per tutta l'utenza scolastica presente. Si fa presente che i lavori di riqualificazione dell'edificio sono tutt'ora in corso. E' necessario inoltre che dalla verifica venga redatta apposita relazione tecnica relativa alla staticità della struttura e che le lesioni evidenziate non comportano alcun pericolo.

2. Per il plesso di Scuola dell'infanzia "B. Ciari":

- si evidenzia la mancanza di uno spazio idoneo dove poter effettuare attività ludico – ricreativi, in quanto, lo stesso è utilizzato, temporaneamente, per ospitare alcune sezioni della scuola dell'infanzia "Collodi".
- Dal punto di vista igienico sanitario, si evidenzia che il nr dei servizi igienici attualmente presenti nella struttura risultano insufficienti e non soddisfano il regolare servizio determinando una situazione critica dal punto di vista igienico sanitario
- Si fa presente che la consumazione dei pasti avviene direttamente nelle aule didattiche e negli spazi occupati per le sezioni della scuola dell'infanzia "Collodi" con un aggravio di lavoro per il personale stesso.

3. Per il plesso di Scuola dell' Infanzia "Collodi":

- La presenza di solo n.2 servizi igienici per oltre 100 bambini non soddisfa il regolare servizio determinando, inoltre, una situazione critica dal punto di vista igienico sanitario;
- si evidenzia la mancanza di uno spazio idoneo dove poter effettuare attività ludico – ricreativi.

Alla luce di quanto riportato ai punti 2 e 3, è necessario richiedere all'ufficio tecnico un intervento al fine di stabilire la tempistica ed i termini per l'adeguamento delle criticità attualmente in essere.

**Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

*Sig. Luigi Sibilio*